






GUÍA DE MONTAJE PARA PLACAS DE PTFE



Existen dos tipos de placas de PTFE. Aquí se expone la Opción 1. En la Opción 2 la placa base tiene taladros para su fijación en campo.

La placa de PTFE está tratada por una cara de manera que se pega a la placa base. Alrededor del PTFE se suelda un marco de pletinas.



Soldar con soldadura discontinua la placa base en el lugar correspondiente según los planos de ingeniería. En la operación de soldadura debe protegerse la placa de PTFE para evitar salpicaduras y minimizar el aporte térmico para evitar que el PTFE se despegue.

En la operación de pintado, la placa de PTFE también debe ser protegida.

0	09/04/12	INFORMACIÓN	JCC	JMD
REV.	FECHA	EDITADO PARA	DIBUJ.	COMP.